安全评价业务网上公开信息表

<table>
<tr><td>机构名称</td><td colspan="3">贵州昊华工程技术有限公司</td><td>资质证号</td><td>APJ-（黔）-011</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">广南县豪威木业有限公司广南县集成材深加工项目</td><td>项目规模</td><td>年产板材 40000t</td></tr>
<tr><td>业务范围</td><td colspan="3">安全评价</td><td>合同期限</td><td>按合同执行</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="3">安全验收评价</td><td>报告提交时间</td><td>2026 年 8 月</td></tr>
<tr><td rowspan="8">安全评价项目组及报告编写成员</td><td>姓 名</td><td>专 业</td><td>证书类型</td><td colspan="2">证书号码</td></tr>
<tr><td rowspan="2">谭龙梅</td><td rowspan="2">化工工艺</td><td>注册安全工程师</td><td colspan="2">033202510520000003 29</td></tr>
<tr><td>高级职称证书</td><td colspan="2">黔特高 1810983980077</td></tr>
<tr><td>梁晓容</td><td>化工工艺/机械</td><td>三级安全评价师</td><td colspan="2">1700000000301763</td></tr>
<tr><td>吴仲举</td><td>仪表自动化/电气</td><td>三级安全评价师</td><td colspan="2">1600000000301505</td></tr>
<tr><td>覃丹</td><td>冶金工程</td><td>三级安全评价师</td><td colspan="2">1500000000300222</td></tr>
<tr><td>报告审核人</td><td>李治友</td><td>化工工艺</td><td>二级安全评价师</td><td colspan="2">1600000000201087</td></tr>
<tr><td rowspan="2">技术负责人</td><td rowspan="2">罗蔚</td><td rowspan="2">化工工艺</td><td>注册安全工程师</td><td colspan="2">201810033520000148</td></tr>
<tr><td>高级职称证书</td><td colspan="2">黔特高 201600691</td></tr>
<tr><td>过程控制负责人</td><td>谭世春</td><td>化工工艺</td><td>三级安全评价师</td><td colspan="2">1600000000301527</td></tr>
<tr><td rowspan="3">安全评价项目现场开展工作情况</td><td colspan="3">现场勘验人员</td><td colspan="2">勘验时间及任务</td></tr>
<tr><td colspan="3">谭龙梅、覃丹</td><td colspan="2">2026 年 5 月 25 日</td></tr>
<tr><td colspan="5">现场勘验照片说明：至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页。</td></tr>
</table>

安全评价项目简介	广南县豪威木业有限公司广南县集成材深加工项目场地位于云南省文山壮族苗族自治州广南县莲城镇董那孟村。场地位于云南省文山州广南县莲城镇的一个行政村，地处镇东南边，东邻莲花村民委，南邻莲花村民委，西邻董堡乡，北邻莲湖社区，辖沙坝、青水塘、安尖角等 17 个村民小组。属于山区，距离镇 7.00km，场地东北面有 G246 国道通过，交通运输方便快捷。厂区周边环境简单。项目区北面、西面、东面皆为山地及耕地，南面为山林，北面有一条水泥道路，交通快捷方便。项目选址位于农村地区，其厂区周围无学校、医院、自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。
安全评价报告结论	广南县豪威木业有限公司广南县集成材深加工项目程序符合“三同时”的要求，《安全设施设计》中的各项安全设施和安全技术措施已得到落实，符合国家法律、法规、标准、行政规章、规范的安全要求，具备安全设施竣工验收的条件。
评价项目其他信息	

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

现场勘验影像资料（项目组组长专业必须与评价项目相符且项目组成员至少两人须到现场主要地点勘验留影；大中型、风险较大项目，需要请公司内部专家参与现场勘验和指导。）

