

贵州昊华工程技术有限公司职业卫生技术报告公开信息

用人单位(建设单位)名称	中国石化销售股份有限公司贵州安顺平坝石油分公司天龙加油站	用人单位(建设单位)地址	平坝区天龙镇天龙村	用人单位(建设单位)联系人	张梦洁
技术服务项目名称	中国石化销售股份有限公司贵州安顺平坝石油分公司天龙加油站职业病危害控制效果评价	技术服务类型	职业病危害控制效果评价	用人单位(建设单位)联系电话	13595344819
项目负责人	高良辰	报告编写人	高良辰	工程技术人员	罗蔚
报告审核人	罗蔚、王鑫	报告签发人	罗蔚	报告编号	GZHH2021149
现场调查人员	高良辰	建设单位(用人单位)陪同人	张梦洁	调查时间	2021.11.2
现场调查合影照片					
现场采样及检测员	高良辰	现场采样时间	2021.11.20 ~ 22	建设单位(用人单位)陪同人	张梦洁

现场采样及
检测照片



现场采样陪
同人合影照
片

