

## 安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	丹寨县金武加油站安全现状评价		项目规模	三级加油站
业务范围	4. b	合同期限		2021. 8. 1-2021. 11. 1
项目类别	安全评价	报告提交时间		2021. 8. 29
安全评价项目 项目组及报告 编写成员	评价师姓名	证书编号		专业
	彭建	S011032000110202000966		化工
	任欢欢	S011044000110192002696		化工
	梁晓容	1700000000301763		化工
报告审核人	周永全	S011053000110192003044		化工
技术负责人	罗 蔚	S011044000110191001016		化工
过程控制负责人	何 梅	S011053000110193002354		应用化学
安全评价项目 现场开展 工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	彭建、任欢欢	2021. 8. 20 现场勘查		
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）		
安全评价项目简介	本加油站设 SF 储油罐 4 个，其中车用柴油油罐 30m <sup>3</sup> 两个；92#汽油油罐 30m <sup>3</sup> 一个；95#汽油油罐 30m <sup>3</sup> 一个；加油站油罐储存总容积为 120 <sup>3</sup> ，柴油折半计算后为加油站总容积为：90m <sup>3</sup> ，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014 年版）对加油站的等级划分，本加油站属于三级加油站。同时本加油站设有本加油站设加油及卸油油气回收系统，设高液位报警仪、双层罐渗漏检测仪。同时本加油站设有 3 台潜油泵加油机			
评价项目其他信息	主要经营的危险化学品为：汽油、柴油			

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

## 现场勘验影像资料



评价师现场照片（项目负责人彭建、加油站人员、评价师任欢欢）