

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	雷山县郎德加油站安全现状评价		项目规模	二级加油站
业务范围	4. b	合同期限		
项目类别	安全评价		报告提交时间	
安全评价项目 项目组及报告 编写成员	评价师姓名	证书编号		专业
	彭建	S011032000110202000966		化工
	任欢欢	S011044000110192002696		化工
	梁晓容	1700000000301763		化工
报告审核人	周永全	S011053000110192003044		化工
技术负责人	罗 蔚	S011044000110191001016		化工
过程控制负责人	谭龙梅	S011053000110193002354		应用化学
安全评价项目 现场开展 工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	彭建、梁晓容	2021. 12. 29 现场勘查		
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）		
安全评价项目简介	本加油站设有 4 座埋地卧式 SF 双层油罐，分别为 2 座 50m ³ 柴油储罐和 1 座 50m ³ 的 92#汽油储罐和 1 个 30m ³ 95#汽油，加油站总容积 180m ³ ，柴油折半计算以后为 130m ³ ，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对加油站的等级划分，本‘加油站属于二级加油站。			
评价项目其他信息	主要经营的危险化学品为：汽油、柴油			

评价师现场照片（左到右：项目负责人彭建，加油站人员，评价师梁晓容）



