

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司	资质证号	APJ-(黔)-011
项目名称	纳雍县董地乡街上村长寨砂石厂	项目规模	26万吨/年
业务范围	金属、非金属矿及其他矿采选业	合同期限	2022.5.10-2022.10.10
项目类别	4b	报告提交时间	2022.5.29
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号	职业资格证书等级
	冯万能	1800000000201216	二级
	章俊	S011053000110192003083	二级
	杨光强	1800000000301220	三级
报告审核人	李利	S011053000110191001181	二级
技术负责人	黄军锋	S011053000110191001111	一级
过程控制负责人	杨胜云	1600000000301400	三级
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务	
	黄军锋、冯万能	勘验时间 2022.5.17, 黄军锋为技术负责人, 冯万能为项目负责人,	
	现场勘验照片	(至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片, 见附页)	
安全评价项目简介	<p>纳雍县浩磊星源建材有限公司纳雍县董地乡街上村长寨砂石厂位于纳雍县董地乡街上村, 行政区隶属于纳雍县董地乡。矿区处于纳雍县董地乡街上村, 有一条乡村公路由矿区东南部至矿区西北部边缘经过, 道路中段穿越矿区东部区域, 采石场有简易公路与该通乡公路连接, 交通十分便利。矿区中心位置地理坐标: 东经: 105° 12' 40" ~105° 12' 48", 北纬: 26° 56' 45" ~26° 56' 49"。地形地貌为侵蚀、溶蚀中低山岩溶地貌, 矿区范围内地表水较发育, 矿区所处位置相对较高。附近最高处为矿区东侧的山顶, 海拔标高 1773.71m, 最低点为矿区东南侧的冲沟, 海拔标高低于约 1556m, 相对高差大于 217.71m。矿区边界线 300 米范围内无人户。100m 范围内无国道、省道、县道、乡道公路, 300m 内无文物保护单位、其他生产生活设施及重点保护对象。有一条乡村公路由矿区东南部至矿区西北部边缘经过, 道路中段穿越矿区东部区域</p> <p>4、生产工艺: 分采工艺流程为: 凿眼—装药、爆破—简易上山道路—机械倒堆—斜坡落矿—汽车运输方案; 台阶开采工艺流程为: 凿眼—装药、爆破—挖机装矿—汽车运输方案。</p>		
评价项目其他信息			



现场安全告知牌

本矿山存在的危险源类型主要分为：物体打击、高处坠落、机械伤害、车辆伤害、触电、火灾、噪声、粉尘、悬浮石、爆破等危险。有害因素。为了你的人身安全，进入矿区需特别注意以下几点：

1. 非本厂施工队，严禁进入施工现场。
2. 进入施工现场必须佩戴好规定的防护用品，安全帽要扣好下颚带，不准带小孩、穿拖鞋，高跟鞋进入施工现场。
3. 严禁在矿山底部、边坡、开采面等危险区域停留。
4. 施工设备作业范围20米内人员禁止停留。
5. 严禁进入矿山施工警戒范围之内。
6. 在库区、配电房、油罐等地禁止吸烟，禁止明火。
7. 不得擅自挪动现场设置的防护设施和安全警示标识牌。
8. 矿山上清除悬浮石时，矿山下严禁站人、作业和生产，全部施工人员撤离到安全地段，并做好警戒工作。
9. 爆破时，300米范围之内严禁有人，确定安全后方可起爆。

贵州金矿业有限公司