

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司	资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	织金县铭成贸易有限公司织金东匝道加油站增设辅助设施（洗车机）	项目规模	无
业务范围		合同期限	2021.9.10-2021.11.10
项目类别	专项评价	报告提交时间	2021.10.8
安全评价项目 组及报告 编写成员	评价师姓名	证书编号	职业资格证书等级
	章俊	S011053000110192003083	二级
	周雷杰	S011053000110192003059	二级
	覃丹	S011044000110192002696	二级
报告审核人	周永全	S011053000110192003044	二级
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016	一级
过程控制负责人	何梅	S011053000110193002354	三级
安全评价项目 现场开展 工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务	
	章俊	项目负责人，现场勘查	
	周雷杰	现场勘查，报告编制	
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）	
安全评价项目简介	加油站站区总用地面积 4963.28m ² ，总建筑面积 951.28m ² ，其中：罩棚建筑面积 324.50m ² ，二层站房总面积 626.78m ² 。加油站占地面积 3974 m ² ，建设项目设加油区、站房、储罐区、卸油区。其中总建筑面积 767.86m ² 。站房占地面积 380.36m ² （二层框架），罩棚占地面积 387.5m ² （投影面积 775m ² ）。属于二级加油站。织金东匝道加油站主要从事车用汽油和柴油的储存经营。现因织金东匝道加油站的发展和社会的需要，该站新增了一套电脑洗车机（用于对在该加油站加油的车辆进行洗车服务）		
评价项目其他信息	无		

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

现场勘验影像资料（项目组长专业必须与评价项目相符，除项目负责人外，项目组至少有一人到现场勘验；大中型、风险较大项目，尤其是此类现状评价，要请公司内部专家参与现场勘验；要在现场各主要地点勘验留影。）



评价师现场勘察照片



评价师现场勘察照片