

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司	资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	中国石化销售股份有限公司贵州省六盘水市盘州市成顺加油站安全现状评价	项目规模	
业务范围		合同期限	
项目类别	现状评价	报告提交时间	
安全评价 项目组及 报告编写 成员	评价师姓名	证书编号	职业资格证书等级
	代俊	1800000000201218	二级
	杨创	1100000000302746	三级
	李根	S011053000110193002389	三级
报告审核人	秦南芳	S011053000110192002964	二级
技术负责人	邓建平	0800000000101670	一级
过程控制 负责人	秦南芳	S011053000110192002964	二级
安全评价 项目现场 开展工作 情况	现场勘验人员	勘验时间及任务	
	代俊、李根	2022. 02. 17	
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）	
安全评价 项目简介	成顺加油站 2019 年完成了双层罐改造。现加油站内设置一个非承重罐池，罐池内设置单罐容积为 30m ³ 的汽油 SF 双层卧式埋地储罐 2 个（92#汽油储罐和 95#汽油储罐各 1 个）和单罐容积为 30m ³ 的 0#柴油 SF 双层卧式储罐 2 个。加油站内共设置 5 台潜油泵式加油机。		
评价项目 其他信息			

附件一：

