


安全评价机构安全评价工作业绩表

项目编号：

项目完成时间：2022年11月30日

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司	合同编号		
评价项目概况				
项目名称	中国石化销售股份有限公司贵州 毕节赫章石油分公司早莲花加油 一站安全现状评价报告	所在地区	毕节市	
评价类别	预评价 <input type="checkbox"/> 验收评价 <input type="checkbox"/> 现状评价 <input checked="" type="checkbox"/> 其他安全评价 <input type="checkbox"/>			
项目审批机关		职工人数		
		销售额		
是否属跨省项目	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	资产总额		
是否生产剧毒化学品	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	是否存放剧毒化学品	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	
所属业务类别（代码）	4b			
参加评价人员情况				
姓名	职业资格证书编号	资质等级	承担的主要工作	签名
代俊	1800000000201218	二级	项目负责人	代俊
杨创	1100000000302746	三级	参与编制报告	杨创
李根	S011053000110193002 389	三级	参与编制报告	李根
评价人员是否到现场勘验	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否能够如实反映安全状况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
是否在规定的时间内完成评价报告	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	评价人员是否遵守执业准则和职业道德	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
指出项目的安全隐患多少项	0	提出隐患治理建议措施多少项	21	
被评价单位 意见和建议				(盖章)  2022年12月3日

说明：1、该表由安全评价机构项目负责人在安全评价项目完成后填写。
2、该表需要被评价企业认可并盖章。



评价师到现场（左：代俊 右：秦南芳）



加油站全貌