





安全评价机构安全评价工作业绩表

项目编号：

项目完成时间：2022年11月30日

| | | | | |
|-----------------|---|--|--|---|
| 机构名称 | 贵州昊华工程技术有限公司 | 合同编号 | | |
| 评价项目概况 | | | | |
| 项目名称 | 中国石化销售股份有限公司贵州 毕节赫章石油分公司早莲花加油 二站安全现状评价报告 | 所在地区 | 毕节市 | |
| 评价类别 | 预评价 <input type="checkbox"/> 验收评价 <input type="checkbox"/> 现状评价 <input checked="" type="checkbox"/> 其他安全评价 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目审批机关 | 职工人数 | | | |
| | 销售额 | | | |
| 是否属跨省项目 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> | 资产总额 | | |
| 是否生产剧毒化学品 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> | 是否存放剧毒化学品 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 所属业务类别（代码） | 4b | | | |
| 参加评价人员情况 | | | | |
| 姓名 | 职业资格证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | 签名 |
| 代俊 | 1800000000201218 | 二级 | 项目负责人 |  |
| 杨创 | 1100000000302746 | 三级 | 参与编制报告 |  |
| 李根 | S011053000110193002 389 | 三级 | 参与编制报告 |  |
| 评价人员是否到现场勘验 | | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | 是否能够如实反映安全状况 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 是否在规定的时间内完成评价报告 | | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 指出项目的安全隐患多少项 | | 0 | 提出隐患治理建议措施多少项 | 21 |
| 被评价单位 意见和建议 |  (盖章) 2022年12月3日 | | | |

说明：1、该表由安全评价机构项目负责人在安全评价项目完成后填写。

2、该表需要被评价企业认可并盖章。



评价师到现场（左：代俊 右：秦南芳）



加油站全貌