


安全评价机构安全评价工作业绩表

项目编号: HHG(Q1-2023(W)-227 项目完成时间: 2023年 4月 4日

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		合同编号	
评价项目概况				
项目名称	镇宁中石化能源发展有限责任公司镇宁六马加油站建设项目安全条件评价报告		所在地区	安顺市
评价类别	条件评价 <input checked="" type="checkbox"/> 验收评价 <input type="checkbox"/> 现状评价 <input checked="" type="checkbox"/> 其他安全评价 <input type="checkbox"/>			
项目审批机关	安顺市应急管理局		职工人数	人
			销售额	-万元
是否属跨省项目	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		资产总额	
是否生产剧毒化学品	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		是否存放剧毒化学品	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
所属业务类别 (代码)		危险化学品经营		
参加评价人员情况				
姓名	职业资格证书编号	资质等级	承担的主要工作	签名
李治友	1600000000201087	二级	项目负责人, 现场勘查	
周中福	S011053000110203001676	三级	参与编制报告, 现场勘查	
梁晓容	1700000000301763	三级	参与编制报告	
何梅	S011053000110193002354	三级	参与编制报告	
评价人员是否到现场勘验		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否能够如实反映安全状况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否在规定的时间内完成评价报告		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	评价人员是否遵守执业准则和职业道德	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
指出项目的安全隐患多少项			提出隐患治理建议措施多少项	
被评价单位意见和建议		 2023年4月4日		

