

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	习水县欣源建材有限公司习水县九龙街道欣源建材厂二采区安全设施验收评价报告		项目规模	30 万 t/a
业务范围	安全评价	合同期限	2021 年 9 月到 2021 年 12 月	
项目类别	安全验收评价	报告提交时间	2021 年 11 月	
安全评价过程控制情况				
安全评价项目管理	项目组长	技术负责人	过程控制负责人	
	章俊	黄军锋	杨胜云	
安全评价报告编制过程	报告编制人		报告审核人	
	杨光强、黎飞岑、章俊		冯万能	
安全评价项目参与人员	评价师姓名	证书编号	专业	
	章俊	S011053000110192003083	安全工程	
	杨光强	1800000000301220	采矿工程	
	黎飞岑	S011053000110193002257	化学工程与工艺	
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘察人员	勘察时间及任务	现场勘察照片	
	章俊、黎飞岑	2021 年 9 月 29 日	见附件 1	
安全评价项目简介	习水县欣源建材有限公司习水县九龙街道欣源建材厂二采区于 2019 年 1 月 23 日取得遵义市习水县国土资源局颁发的采矿许可证（证号：C5203302010027130055633），采矿权人：习水欣源建材有限公司；经济类型：有限责任公司；开采矿种：建筑石料用灰岩；生产规模：80.00 万 t/a；开采方式：露天开采；有效期：自 2019 年 01 月至 2024 年 01 月；矿区范围由 11 个坐标拐点圈定，矿区面积：0.2528km ² ；开采深度：+1455m~+1340m。因矿山分布为东西向，距离较远，其中部为狭长形状，且有住户在矿区中，因此分为一采区（矿区东部原欣源建材厂区，生产规模：50 万 t/a）			

	<p>和二采区（矿区西部原伏龙建材厂矿区，生产规模：30万 t/a）；采矿方法：采用露天开采，覆土直接挖掘机剥离，矿石采用中深孔爆破的采矿方法。</p>
<p>评价项目 其他信息</p>	<p>在 2019 年 11 月由习水县欣源建材有限公司委托贵州昊华工程技术有限公司编制了《习水县欣源建材有限公司习水县九龙街道欣源建材厂二采区（改、扩建）开采方案设计》，2019 年 11 月习水县欣源建材有限公司委托宁夏智诚安环科技发展股份有限公司编制了《习水县欣源建材有限公司习水县九龙街道欣源建材厂二采区（改、扩建）安全预评价报告》，2019 年 12 月委托贵州昊华工程技术有限公司编制《习水县欣源建材有限公司习水县九龙街道欣源建材厂二采区安全设施设计》并通过遵义市应急管理局组织的专家审查，矿山于 2020 年 2 月 20 日取得遵义市应急管理局下发的关于习水县九龙街道欣源建材厂二采区安全设施设计审查意见的函（遵应急非煤审函[2020]5 号）；由于本矿山在建设过程中因为要在矿区外修建上山公路而无法征地从而导致矿山运输公路发生了改变以及矿山首采工作面的位置发生了改变，因此矿山于 2021 年 6 月重新委托贵州昊华工程技术有限公司编制了《习水县欣源建材有限公司习水县九龙街道欣源建材厂二采区开采方案设计（修编）》及《习水县欣源建材有限公司习水县九龙街道欣源建材厂二采区安全设施设计（修编）》并通过专家审查。</p>

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

现场勘验影像资料（项目组长专业必须与评价项目相符，除项目负责人外，项目组至少有两人到现场勘验；大中型、风险较大项目，尤其是此类现状评价，要请公司内部专家参与现场勘验；要在现场各主要地点勘验留影。）

