

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	重庆得力实业（集团）有限公司新溉路加油站安全现状评价安全现状评价		项目规模	汽油 150m ³ ；二级加油站
业务范围	安全评价	合同期限	2023年3月到2023年12月	
项目类别	安全现状评价	报告提交时间	2023年5月	
安全评价项目 组及报告 编写成员	评价师姓名	证书编号	职业资格证书等级	
	王 林	1800000000201352	二级	
	杨 霞	1700000000301706	三级	
	张春燕	1700000000301743	三级	
	周中福	S011053000110203 001676	三级	
报告审核人	周永全	S011053000110192 003044	二级	
技术负责人	罗 蔚	S011044000110191 001016	一级	
过程控制负责人	杨胜云	1600000000301400	三级	
安全评价项目 现场开展工作 情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	王林、杨霞	2023年3月29日		
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）		
安全评价项目简介	<p>重庆得力实业（集团）有限公司新溉路加油站安全现状评价位于重庆市渝北区新溉大道260号。加油站经营范围为零售汽油。红石路加油站设有3个3DFF型50m³双层埋地油罐，2台为六枪加油机，7台为双枪加油机，设有站房、便利店、洗车机等。新溉路加油站北侧是新溉大道及郑家院子公交站，新溉大道北侧是轨道郑家院子站；东侧是居民楼和商铺；西侧堡坎上方是紫荆支路和渝北区龙塔街道养老服务中心，加油站进口处西侧有洗车场；南侧是居民楼和商铺；站房西南侧设置有低压配电室。加油站上方无架空电力线和通信线跨越，四周均无甲乙类生产厂房、仓库，无铁路。</p>			

评价项目其他信息

主要经营的危险化学品：汽油

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

附页

左：王林；中：苏文晓；右：杨霞

