

安全评价机构安全评价工作业绩表


项目编号: HHGCPJ-2023(W)-101

项目完成时间: 2025年3月25日

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司	合同编号	GZHH 202302-28	
评价项目概况				
项目名称	道真自治县巴渔加油站 安全现状评价报告	所在地区	贵州遵义	
评价类别	预评价 <input type="checkbox"/> 验收评价 <input type="checkbox"/> 现状评价 <input checked="" type="checkbox"/> 其他安全评价 <input type="checkbox"/>			
项目审批机关	遵义市应急管理局	职工人数	6人	
		销售额		
是否属跨省项目	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	资产总额		
是否生产剧毒化学品	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	是否存放剧毒化学品	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	
所属业务类别(代码)	4b			
参加评价人员情况				
姓名	职业资格证书编号	资质等级	承担的主要工作	签名
王林	1800000000201352	二级	项目负责人	王林
杨霞	1700000000301706	三级	参与编制报告	杨霞
王文生	1200000000200607	三级	参与编制报告	王文生
评价人员是否到现场勘验	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否能够如实反映安全状况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
是否在规定的时间内完成评价报告	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	评价人员是否遵守执业准则和职业道德	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
指出项目的安全隐患多少项	2	提出隐患治理建议措施多少项	2	
被评价单位 意见和建议	(盖章)  2025年3月25日			

说明: 1、该表由安全评价机构项目负责人在安全评价项目完成后填写。
 2、该表需要被评价企业认可并盖章。

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-(黔)-011
项目名称	道真自治县巴渔加油站安全现状评价报告		项目规模	500万
业务范围	安全评价	合同期限		2023年02月到2023年05月
项目类别	安全现状评价	报告提交时间		2023年03月
安全评价项目组 及报告编写成员	评价师姓名	证书编号		职业资格证书等级
	王林	1800000000201352		二级
	杨霞	1700000000301706		三级
	王文生	1200000000200607		三级
报告审核人	周永全	S011053000110192003044		一级
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016		一级
过程控制负责人	杨胜云	1600000000301400		三级
安全评价项目现场 开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	王林、杨霞	2023.03.02		
	现场勘验照片			
安全评价项目简介	企业名称：道真自治县巴渔加油站 地址：遵义市道真仡佬族苗族自治县玉溪镇巴渔村 项目性质：汽油、柴油储存经营，三级加油站 经济类型：私营			
评价项目其他信息				

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。