

贵州昊华工程技术有限公司职业卫生技术报告公开信息

用人单位(建设单位)名称	黔西南泰龙(集团)中联冶炼有限公司	用人单位(建设单位)地址	贵州省兴义市义龙新区顶效镇	用人单位(建设单位)联系人	唐彬育
技术服务项目名称	黔西南泰龙(集团)中联冶炼有限公司 2×25000KVA 硅锰合金矿热炉建设项目	技术服务类型	职业病危害控制效果评价	用人单位(建设单位)联系电话	18608588732
项目负责人	高良辰	报告编写人	高良辰	工程技术人员	罗蔚
报告审核人	罗蔚、赵彪	报告签发人	罗蔚	报告编号	GZHH2023022
现场调查人员	高良辰	建设单位(用人单位)陪同人	唐彬育	调查时间	2023.1.7
现场调查合影照片					
现场采样及检测员	高良辰、万玉刚、潘贵超	现场采样时间	2023年2月22-24日	建设单位(用人单位)陪同人	唐彬育
现场采样及检测照片					
现场采样陪同人合影照片					