

贵州昊华工程技术有限公司职业卫生技术报告公开信息

用人单位(建设单位)名称	中国石油天然气股份有限公司贵州黔南销售分公司匀杨加油站	用人单位(建设单位)地址	贵州省都匀市沙包堡办事处匀杨大道东侧	用人单位(建设单位)联系人	吴小青
技术服务项目名称	中国石油天然气股份有限公司贵州黔南销售分公司匀杨加油站职业病危害控制效果评价报告	技术服务类型	职业病危害控制效果评价报告	用人单位(建设单位)联系电话	15185547029
项目负责人	赵彪	报告编写人	杨成	工程技术人员	罗蔚
报告审核人	王鑫	报告签发人	罗蔚	报告编号	GZHH2024008
现场调查人员	杨成	建设单位(用人单位)陪同人	吴小青	调查时间	2024.1.11
现场调查合影照片					
现场采样及检测员	杨成、赵彪	现场采样时间	2024年1月25日 -27日	建设单位(用人单位)陪同人	吴小青
现场采样及检测照片	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>2024.1.25 加油区</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>2024.1.25 便利店</p> </div> </div>				
现场采样陪同人合影照片					