

## 贵州昊华工程技术有限公司职业卫生技术报告公开信息

用人单位(建设单位)名称	福泉市瑞兴铸造有限公司	用人单位(建设单位)地址	贵州省黔南州福泉市牛场镇西北街村牛场化肥工厂内	用人单位(建设单位)联系人	伍玉友
技术服务项目名称	福泉市瑞兴铸造有限公司职业病危害因素检测报告	技术服务类型	职业病危害因素检测	用人单位(建设单位)联系电话	15180778868
项目负责人	潘贵超	报告编写人	潘贵超	工程技术人员	罗蔚
报告审核人	王鑫	报告签发人	罗蔚	报告编号	GZHHZW-检-157(2023)
现场调查人员	潘贵超	建设单位(用人单位)陪同人	伍玉友	调查时间	2023.11.25
现场调查合影照片					
现场采样及检测员	潘贵超、田银银、杨成	现场采样时间	2023.11.29	建设单位(用人单位)陪同人	伍玉友
现场采样及检测照片					
现场采样陪同人合影照片					