

### 安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证书号	APJ-（黔）-011
项目名称	毕节赛德水泥有限公司徐家院子石灰岩矿		项目规模	120 万 t/a
业务范围	安全评价	合同期限	2023.4月-2023年6月	
项目类别	现状评价	报告提交时间	2023年6月	
安全评价项目 组及报告 编写成员	评价师姓名	证书编号	职业资格证书等级	
	冯万能	1800000000201216	二级	
	杨 创	1800000000301196	三级	
	况建	1200000000300696	三级	
报告审核人	李 利	S011053000110191001181	一级	
技术负责人	黄军锋	S011053000110191001111	一级	
过程控制负责人	何 梅	S011053000110193002354	三级	
安全评价项目 现场开展 工作情况	现场勘验人员		勘验时间及任务	
	冯万能、杨创		2023.4.12	
	现场勘验照片		（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）	
安全评价项目简介	<p>毕节赛德水泥有限公司徐家院子石灰岩矿山位于七星关区南东面方向的鸭池镇哈啷村，直距七星关区城区约 7.0km，行政区划属七星关区鸭池镇所辖。该矿山于 2009 年 4 月 30 日取得贵州省毕节地区国土资源局颁发的采矿许可证，证号为：C5224002009047130036578，矿区面积为 0.8894km<sup>2</sup>，开采标高：1705m~1514m；有效期：2009 年 04 月 30 日至 2029 年 04 月 30 日。采矿权人经济类型为：有限责任公司；开采方式：露天开采。矿山于 2014 年 8 月按相关要求完成建设项目安全设施“三同时”程序，设计开采深度为 1705m~1514m，开采规模为 120 万 t/a，采用台阶式自上而下开采，中深孔爆破，公路开拓---汽车运输方案。毕节赛德水泥有限公司 2023 年 4 月委托贵州昊华工程技术有限公司对安全设施进行现状评价。</p>			
其他信息	无			

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。



现场勘验影像资料（项目组长专业必须与评价项目相符，除项目负责人外，项目组至少有两人到现场勘验；大中型、风险较大项目，尤其是此类现状评价，要请公司内部专家参与现场勘验；要在现场各主要地点勘验留影。）



评价师和企业人员在现场照片



评价师和企业人员在现场照片