

## 安全评价业务网上公开信息表


机构名称	贵州昊华工程技术有限公司	资质证书号	APJ-（黔）-011
项目名称	贵州省贵阳市东海石化贸易有限公司 修文小箐加油站安全现状评价	项目规模	
业务范围		合同期限	
项目类别	现状评价	报告提交时间	2023年9月10日
安全评价 项目组及 报告编写 成员	评价师姓名	证书编号	职业资格证书等级
	代俊	1800000000201218	二级
	杨创	1100000000302746	三级
	李根	S011053000110193002389	三级
报告审核人	秦南芳	S011053000110192002964	二级
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016	一级
过程控制负责人	谭龙梅	S011032000110202000966	二级
安全评价 项目现场 开展工作 情况	现场勘验人员	勘验时间及任务	
	秦南芳、代俊	2023年5月23日，加油站现状检查。	
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）	
安全评价 项目简介	<p>贵州省贵阳市东海石化贸易有限公司修文小箐加油站成立于2017年10月，位于贵州省修文县小箐乡贵毕路出口处，主要从事汽油和柴油的零售业务，站内现有员工10人，该站于2023年2月22日取得由贵阳市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》黔筑危化经字（2023）264号，许可范围为汽油100m<sup>3</sup>和柴油100m<sup>3</sup>，有效期至2023年7月26日。现加油站采用非承重罐池，内设有单罐容积为50m<sup>3</sup>的SF双层卧式埋地汽油储罐2个（92<sup>#</sup>1个和95<sup>#</sup>1个）和单罐容积为50m<sup>3</sup>的SF双层卧式埋地柴油储罐2个。加油站内共配置6台潜油泵型加油机，包括1台双枪单油品汽油加油机（95<sup>#</sup>）、2台双枪单油品汽油加油机（92<sup>#</sup>）、1台双枪双油品汽油加油机（92<sup>#</sup>、95<sup>#</sup>）、2台双枪单油品柴油加油机。加油站油罐设置有带高液位报警功能的液位监测系统及防溢阀，设置有双层罐防渗漏在线监测系统和双层管线防渗漏在线监测系统。出油管线采用双层复合管线，卸油管道采用单层复合管线，油气回收管线及通气管均采用无缝钢管。采用密闭式卸油方式卸油，采用卸油油气回收及加油油气回收工艺（分散式）。站内构筑物按照规范设置了防雷设施，并配置了相关消防器材和视频监控系統。为二级站。</p>		
评价项目 其他信息			

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。





评价师到现场（左：秦南芳 右：代俊）



评价师到现场