

### 安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司	资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	师宗县宏安气体有限责任公司安全现状评价	项目规模	
业务范围	安全评价	合同期限	
项目类别	安全现状评价	报告提交时间	2023年5月
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号	职业资格证书等级
	谭龙梅	S01103200011020200 0966	二级
	覃丹	S01104400011019200 2696	二级
	杨胜云	1600000000301400	三级
	周中福	S01105300011020300 1676	三级
报告审核人	徐丽丹	S01105300011020200 1790	二级
技术负责人	罗蔚	S01104400011019100 1016	一级
过程控制负责人	何梅	S01105300011019300 2354	三级
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务	
	覃丹、谭龙梅	2023.11.15	
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）	
安全评价项目简介	师宗县，位于云南省东部，在曲靖市东南部，地处滇、桂两省（区）结合部。东与罗平县接壤，东南与广西壮族自治区		

	<p>西林县隔江相望，南邻文山州邱北县，西南与红河州泸西县毗邻，北倚陆良县。地跨东经 103°42'-104°34'、北纬 24°20'-25°00' 之间，境域纵距约 90km，横距 56km，县域面积 2783km<sup>2</sup>。县城距省会昆明 178km，距市府曲靖 120km。</p> <p>该公司位于云南省曲靖市师宗县漾月街道新村社区新村村，距离县城 7km，其地理坐标为东经 104°06'48.02"，北纬 24°78'23.16"。厂区靠近 324 国道，交通十分便利，项目四周设有实体围墙与外界隔开。厂区东面围墙外空地，东面及东南面围墙 10m 处为云南锦瑞生物科技有限公司；厂区东南面围墙外 7.3m 处为师宗县工业园区大同片区污水处理厂；南面围墙外 10m 处为老 324 国道，道路宽约 8m，道路南面为农田；西面围墙外约 5.3m 处为丰泰物流仓库，仓库内存储物品为装箱的成品烟叶；厂区北面围墙外有一条道路宽约 16m 的园区三级公路；东北面围墙上有一根 10kV 电力线（高约 12m），围墙外 23m 处为师宗云雄实业有限公司；项目周边 100m 范围内无敏感场所及区域。</p>
<p>评价项目其他信息</p>	

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。



**现场勘验影像资料**（项目组长专业必须与评价项目相符，除项目负责人外，项目组至少有两人到现场勘验；大中型、风险较大项目，尤其是此类现状评价，要请公司内部专家参与现场勘验；要在现场各主要地点勘验留影。）

