

## 安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司	资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	中国石油天然气股份有限公司贵州黔东南销售分公司红洲加油站安全现状评价报告	项目规模	二级加油站
业务范围	安全评价	合同期限	
项目类别	安全现状评价	报告提交时间	
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号	职业资格证书等级
	彭建	S011053000110191001238	一级
	任欢欢	S011053000110202001940	二级级
	何梅	S011053000110193002354	三级
	周中福	S011053000110203001676	三级
报告审核人	周永全	S011053000110192003044	二级
技术负责人	罗蔚	1600000000301527	一级
过程控制负责人	谭世春	S011044000110191001016	三级
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务	
	彭建、任欢欢	2024. 1. 7	
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）	
安全评价项目简介	由于本加油站危险化学品经营许可证于 2024 年 6 月 23 日到期，委托贵州昊华工程技术有限公司进行安全现状评价。		
评价项目其他信息	结合现场调查，场地周边无冲沟、滑坡、泥石流现象、滑坡等地质灾害记录。		

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

**现场勘验影像资料**（项目组长专业必须与评价项目相符，除项目负责人外，项目组至少有两人到现场勘验；大中型、风险较大项目，尤其是此类现状评价，要请公司内部专家参与现场勘验；要在现场各主要地点勘验留影。）



（安全评价师：彭建、任欢欢，中间为业主陪同人员）