

贵州昊华工程技术有限公司职业卫生技术报告公开信息

用人单位（建设单位）名称	贵州亨润烟花有限责任公司	用人单位（建设单位）地址	贵州省铜仁市沿河土家族自治县新景乡新仲村龚溪口组	用人单位（建设单位）联系人	陈野
技术服务项目名称	贵州亨润烟花有限责任公司职业病危害因素检测报告书	技术服务类型	职业病危害因素检测	报告编号	GZHHZW-检-026(2024)
技术服务项目组人员	田银银、杨成、王鑫、罗蔚			出具报告时间	2024.7.19
现场调查人员	杨成	现场调查时间	2024.4.21	建设单位（用人单位）陪同人	陈野
现场采样及检测人员	杨成、罗安、田银银	现场采样时间	2024.4.24	建设单位（用人单位）陪同人	胡景翔
现场调查合影照片					
现场采样及检测照片	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>组装 上内筒</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>爆竹打底</p> </div> </div>				