

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司	资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	贵州贞丰新义加油站有限公司原址改扩建项目安全设施竣工验收评价报告	项目规模	
业务范围		合同期限	
项目类别	验收评价	报告提交时间	2024年7月11日
安全评价 项目组及 报告编写 成员	评价师姓名	证书编号	职业资格证书等级
	杨创	CAWS530000230201036	二级
	秦南芳	S01105300011019200296 4	二级
	吴仲举	CAWS530000230201035	二级
	赵彪	1700000000301705	三级
报告审核人	张婷敏	1600000000201332	二级
技术负责人	罗蔚	S01104400011019100101 6	一级
过程控制负责人	杨胜云	CAWS530000230201065	二级
安全评价 项目现场 开展工作 情况	现场勘验人员	勘验时间及任务	
	吴仲举、杨创	2024年6月9日，加油站现场勘察。	
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）	
安全评价 项目简介	<p>贵州贞丰新义加油站有限公司位于贵州省黔西南州贞丰县连环乡连环村，该站占地面积约 2018.3 m²。站房建筑面积约为 241.28 m²，共两层，每层面积为 120.64m²，设置营业厅、发配电房、休息室等。站内罐区布置在站房东侧，非车行道下方，设置非承重罐池，罐区设置 4 个 50m³ 的 SF 双层储油罐，92#、95#汽油罐各 1 个，0#柴油罐各 2 个。加油区设置钢结构网架罩棚，立柱高度 7.5m，罩棚投影面积 379.5²。加油区设置 4 台双枪潜油泵型加油机，其中，双枪双油品 92#/95#汽油加油机 1 台，双枪双油品 92#/0#加油机 1 台，双枪单油品 92#汽油加油机 1 台，双枪单油品 0#柴油加油机 1 台。站内设置有卸油油气回收系统和加油油气回收系统，卸油口设置在油罐区南侧，通气管设置在油罐区内，通气管管口高出地面 4.2m。</p>		

评价项目

其他信息

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。



