

## 贵州昊华工程技术有限公司职业卫生技术报告公开信息

|                     |  |                     |                               |                      |                    |
|---------------------|--|---------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>用人单位（建设单位）名称</b> | 贵州华加精细矿业福泉有限公司   | <b>用人单位（建设单位）地址</b> | 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市兴隆乡凉水井村新街组白泥田 | <b>用人单位（建设单位）联系人</b> | 韦国勇                |
| <b>技术服务项目名称</b>     | 贵州华加精细矿业福泉有限公司工作场所职业病危害因素检测报告  | <b>技术服务类型</b>       | 职业病危害因素检测                     | <b>报告编号</b>          | GZHHZW-检-045（2024） |
| <b>技术服务项目组人员</b>    | 田银银、杨成、王鑫、罗蔚   |                     |                               | <b>出具报告时间</b>        | 2024.8.9           |
| <b>现场调查人员</b>       | 杨成   | <b>现场调查时间</b>       | 2024.5.23                     | <b>建设单位（用人单位）陪同人</b> | 韦国勇                |
| <b>现场采样及检测人员</b>    | 田银银、杨成   | <b>现场采样时间</b>       | 2024年6月8日                     | <b>建设单位（用人单位）陪同人</b> | 韦国勇                |
| <b>现场调查合影照片</b>     |   |                     |                               |                      |                    |
| <b>现场采样及检测照片</b>    |  |                     |                               |                      |                    |