## 安全评价业务网上公开信息表

<u> </u>				
机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-(黔)-011
项目名称	中国石油天然气股份有限公司贵州安 顺销售分公司惠贞高速加油站三站安 全现状评价		项目规模	三级加油站
业务范围	化学原料、化学品及 医药制药业	合同期限		
项目类别	安全现状评价	报告提交时间		2023. 6. 29
安全评价项 目组及报告 编写成员	评价师姓名	证书编号		专业
	李治友	1600000000201087		火工及化工工艺
	梁晓容	1700000000301763		机械
	周中福	S011053000110203001676		安全工程
	何梅	S011053000110193002354		电气工程及其自 动化
	吴仲举	1600000000301505		制药工程
报告审核人	彭 建	S0110530001101910012 38		化工
技术负责人	罗 蔚	S011044000110191001016		化工
过程控制负 责人	杨胜云	1600000000301400		电气自动化
安全评价项 目现场开展 工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	李治友、吴仲举	2023. 6. 14 现场勘查		
	现场勘验照片	(至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照 片,见附页)		
安全评价项目简介	本加油站现有 SF 埋地油罐 4 个, 其中: 车用柴油储罐 30m3 两个,			
	92#汽油储罐 30m3 一个,95#汽油储罐 30m3 一个,加油站总容积 120m3,			
	柴油折半计总容积为 90m3, 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》			
	(GB50156-2021) 对加油站的等级划分,该加油站属于三级加油站。			
评价项目其 他信息	主要经营的危险化学品为:汽油、柴油			

说明:该表由报告编制人制作,至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

## 评价师现场照片(评价人员李治友、吴仲举)

