

## 贵州昊华工程技术有限公司职业卫生技术报告公开信息

用人单位（建设单位）名称	榕江县王岭兴盛砖厂	用人单位（建设单位）地址	贵州省榕江县忠诚镇王岭村	用人单位（建设单位）联系人	粟多本
技术服务项目名称	榕江县王岭兴盛砖厂工作场所职业病危害因素检测报告	技术服务类型	日常检测	报告编号	GZHHZW-检-066(2024)
技术服务项目组人员	高良辰、王成、赵彪、罗蔚			出具报告时间	2024.9.27
现场调查人员	王成、高良辰	现场调查时间	2024.7.4	建设单位（用人单位）陪同人	邵三毛
现场采样及检测人员	高良辰、王成	现场采样时间	2024.7.19	建设单位（用人单位）陪同人	粟多本
现场调查合影照片					
现场采样及检测照片					