

安全评价业务网上公开信息表

| | | | |
|----------------------------|------------------------------------|------------------------|--|
| 机构名称 | 贵州昊华工程技术有限公司 | 资质证书号 | APJ-（黔）-011 |
| 项目名称 | 重庆中油诚源发展有限公司 二郎左加油站安全现状评价 报告 | 项目规模 | 汽油 75m ³ ；柴油 30m ³ |
| 业务范围 | 安全评价 | 合同期限 | |
| 项目类别 | 安全现状评价 | 报告提交时间 | 2024年9月 |
| 安全评价 项目组及 报告编写 成员 | 评价师姓名 | 证书编号 | 职业资格证书等级 |
| | 王 林 | 1800000000201352 | 二级 |
| | 彭 建 | S011053000110191001238 | 一级 |
| | 张春燕 | 1700000000301743 | 三级 |
| | 赵 彪 | 1700000000301705 | 三级 |
| | 梁晓容 | 1700000000301763 | 三级 |
| | 何 梅 | S011053000110193002354 | 三级 |
| | 杨 霞 | 1700000000301706 | 三级 |
| | 杨 创 | 1100000000302746 | 三级 |
| | 周中福 | S011053000110203001676 | 三级 |
| | 杨胜云 | 1600000000301400 | 三级 |
| 报告审核人 | 周永全 | S011053000110192003044 | 二级 |
| 技术负责人 | 罗 蔚 | S011044000110191001016 | 一级 |
| 过程控制负责人 | 谭世春 | 1600000000301527 | 三级 |
| 安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘验人员 | 勘验时间及任务 | |
| | 王林、杨霞 | 2024年5月31日 | |

| | | |
|--------------|---|-----------------------------|
| | 现场勘验照片 | (至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片, 见附页) |
| 安全评价项目简介 | 重庆中油诚源发展有限公司二郎左加油站成立于 2018 年 11 月 15 日, 位于重庆市九龙坡区迎宾大道 10 号, 隶属于重庆中油诚源发展有限公司。二郎左加油站宗地面积 7602 m ² , 建筑面积 1245.92 m ² 。加油区设有 6 台四枪加油机; 承重式埋地储罐区设有 4 个单层钢制卧式油罐: 其中 30m ³ 0#柴油罐 1 个、30m ³ 92#汽油罐 1 个、25m ³ 95#汽油罐 1 个、20m ³ 98#汽油罐 1 个, 合计总容积 90m ³ (柴油罐容积折半计入油罐总容积)。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 对加油站等级划分的规定, 二郎左加油站为三级加油站。 | |
| 评价项目 其他信息 | 主要经营的危险化学品: 汽油、柴油 | |

说明: 该表由报告编制人制作, 至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

左: 杨霞 右: 王林

