

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-(黔)-011
项目名称	遵义市汇川区山盆供销合作社加油站 安全现状评价报告		项目规模	550万
业务范围	安全评价	合同期限	2024年06月到2024年09月	
项目类别	安全现状评价	报告提交时间	2024年08月	
安全评价项目组 及报告编写成员	评价师姓名	证书编号	职业资格证书等级	
	王林	1800000000201352	二级	
	杨霞	1700000000301706	三级	
	赵彪	1700000000301705	三级	
	何梅	S011053000110193002354	三级	
	周中福	S01105300011020301676	三级	
报告审核人	周永全	S011053000110192003044	一级	
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016	一级	
过程控制负责人	杨胜云	1600000000301400	三级	
安全评价项目现 场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	王林、杨霞	2023.06.16		
	现场勘验照片			
安全评价项目简介	企业名称：遵义市汇川区山盆供销合作社加油站 地址：贵州省遵义市汇川区山盆镇 项目性质：汽油、柴油储存经营，三级加油站 经济类型：私营			
评价项目其他信息				

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。