## 安全评价业务网上公开信息表

机构名称 	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	号 APJ-(黔)-011	
项目名称	江口县莲花加油站 安全现状评价		项目规模	英	
业务范围	安全评价	合同期限		2024. 12	
项目类别	安全现状评价	报告提交时间		年 月	
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号		职业证书等级	
	吴仲举	CAWS530000230201035		二级	
	何梅	S011053000110193002354		三级	
	赵彪	1700000000301705		三级	
	赵敏	CAWS530000230300747		三级	
报告审核人	周永全	S011053000110192003	3044	二级	
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016		一级	
过程控制负责人	谭世春	1600000000315527		三级	
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务			
	吴仲举、何 梅	2024. 6. 18 现场勘查设备设施、周边环境等			
	现场勘验照片	(至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片,见附页)			
安全评价项目简介	江口县莲花加油站位于江口县双江镇莲花村,建设项目总用地面积 285m2,主要				
	负责人:杨鼎华,员工人数8人;经营品种汽油和柴油,设置汽油卸油、加油油				
	气回收系统,设立紧急切断阀及卸油防满溢自动切断阀,配设高液位报警装置的				
	液位仪、油罐和出油管道泄漏检测报警装置及紧急切断按钮。设潜油泵6枪加油				
	机 1 台;设置卧式埋地油罐 2 个,其中 0#柴油罐、92#汽油罐各 1 个,0#柴油罐				
	容积为 30m3,92#汽油罐容积为 45m3;柴油折半计算后加油站总容积为 60m3				
评价项目其他信息	有营业执照、相关批复文件				
说明, 该表由报告编制人制作, 至少两名评价师在现场各主要地占勘验的照片一并在公司网					

说明:该表由报告编制人制作,至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

