

## 安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-(黔)-011
项目名称	印江永泰石化新寨加油站 安全现状评价		项目规模	
业务范围	安全评价	合同期限	2024. 12	
项目类别	安全现状评价	报告提交时间	年 月	
安全评价项目组及 报告编写成员	评价师姓名	证书编号	职业资格证书等级	
	吴仲举	CAWS530000230201035	二级	
	何 梅	S011053000110193002354	三级	
	赵彪	1700000000301705	三级	
	赵 敏	CAWS530000230300747	三级	
报告审核人	周永全	S011053000110192003044	二级	
技术负责人	罗 蔚	S011044000110191001016	一级	
过程控制负责人	谭世春	1600000000315527	三级	
安全评价项目现场 开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	吴仲举、何 梅	2024. 6. 18 现场勘查设备设施、周边环境等		
	现场勘验照片	(至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片, 见附页)		
安全评价项目简介	<p>印江永泰石化新寨加油站为个人独资建设的加油站, 位于印江县新寨镇团山村, 交通方便。从事车用汽油和柴油的储存经营。 现配置职工作人员 6 人, 主要负责人 1 人, 安全管理人员 1 人, 员工 4 人。该加油站设 SF 双层埋地卧式储油罐 5 个, 其中 0#柴油油罐 40m<sup>3</sup>2 个; 92#汽油油罐 40m<sup>3</sup>2 个; 95#汽油油罐 30m<sup>3</sup>1 个; 加油站油罐储存总容积为 190m<sup>3</sup>, 柴油折半计算后为加油站总容积为: 150m<sup>3</sup>, 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 对加油站的等级划分, 本加油站属于二级加油站。</p>			
评价项目其他信息	有营业执照、相关批复文件			

说明: 该表由报告编制人制作, 至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

