

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	德江县合兴加油站 安全现状评价		项目规模	
业务范围	安全评价	合同期限	2024. 12	
项目类别	安全现状评价	报告提交时间	年 月	
安全评价项目组及 报告编写成员	评价师姓名	证书编号	职业资格证书等级	
	吴仲举	CAWS530000230201035	二级	
	何 梅	S011053000110193002354	三级	
	赵彪	1700000000301705	三级	
	赵 敏	CAWS530000230300747	三级	
报告审核人	周永全	S011053000110192003044	二级	
技术负责人	罗 蔚	S011044000110191001016	一级	
过程控制负责人	谭世春	1600000000315527	三级	
安全评价项目现场 开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	吴仲举、何 梅	2024. 7. 10 现场勘查设备设施、周边环境等		
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）		
安全评价项目简介	<p>企业名称:德江县合兴加油站,注册地址:德江县合兴镇板坪村许家堡,法人:陈大平,经营品种:汽油和柴油。德江县合兴加油站配有员工4人,主要负责人1人,安全管理人员1人,加油员2人。安装有汽油卸油、加油油气回收系统、紧急切断阀及卸油防满溢自动切断阀、高液位报警装置的液位仪、油罐和出油管道泄漏检测报警装置及紧急切断按钮。安装有4台加油机,卧式埋地油罐3个,其中0#柴油油罐50m³1个;92#汽油油罐30m³1个;95#汽油油罐30m³1个;油罐储存总容积为110m³,柴油折半计算后为加油站总容积为:85m³,根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2021)对加油站的等级划分,德江县合兴加油站属于三级加油站。</p>			
评价项目其他信息	有营业执照、相关批复文件			

说明:该表由报告编制人制作,至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

