

### 安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	云南日丰管桩有限公司年产100万m预应力混凝土管桩技改项目		项目规模	年产100万m预应力混凝土管桩
业务范围	安全评价	合同期限		2024年06月16日至项目完成
项目类别	安全验收评价	报告提交时间		2024年10月17日
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号		职业资格证书等级
	覃丹	S011044000110192002696		二级
	谭龙梅	S011032000110202000966		二级
	杨胜云	CAWS530000230201065		二级
	赵敏	CAWS530000230300747		三级
报告审核人	徐丽丹	S011053000110202001790		二级
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016		一级
过程控制负责人	何梅	S011053000110193002354		三级
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	覃丹、谭龙梅	2024.06.20		
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）		
安全评价项目简介	<p>建设项目位于易门县六街街道柏树村委会三家村，易门县地处云南省滇中西部，玉溪市西北部，位于北纬24°27′-24°57′、东经101°54′-102°18′之间。该项目区域中心地理坐标为：北纬24°48′38.826″，东经102°13′56.813″，项目东侧为县道（老鱼峨线），交通条件十分便利。</p> <p>项目区西南侧为易门金铁工贸有限公司，南侧为云南砣朝商贸有限公司，东南侧为电杆厂，北侧为云南山尔建材科技有限公司，西侧为农田。项目在安全距离内不涉及自然保护区、</p>			

	风景名胜区、饮用水水源保护区等。
评价项目其他信息	

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

**现场勘验影像资料**（项目组长专业必须与评价项目相符，除项目负责人外，项目组至少有两人到现场勘验；大中型、风险较大项目，尤其是此类现状评价，要请公司内部专家参与现场勘验；要在现场各主要地点勘验留影。）

