

## 安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司	资质证书号	APJ-（黔）-011
项目名称	都匀市文兴弃土场安全评估报告	项目规模	
业务范围	安全评价	合同期限	2024年9月28日 —2024年12月31日
项目类别	安全评估	报告提交时间	2024年10月
安全评价项目 组及报告 编写成员	评价师姓名	证书编号	职业资格证书等级
	况 建	CAWS530000230200977	二级
	杨 创	CAWS530000230201036	二级
	何 梅	S011053000110193002354	三级
	赵 彪	1700000000301705	三级
报告审核人	李 利	S011053000110191001181	一级
技术负责人	黄军锋	S011053000110191001111	一级
过程控制负责人	杨胜云	CAWS530000230201065	二级
安全评价项目 现场开展 工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务	
	况建、杨创	2024年10月8日	
	现场勘验照片	 <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">             经度：107.535259              纬度：26.304979              地址：贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市贵州匀成建材商砼混凝土砂石有限公司              时间：2024-10-08 17:35:00              海拔：886.9米              天气：☁️ 17 ~ 20℃ 北风              备注：长按水印编辑备注         </p>	
评价人员与业主在+915m 平台现场照片			

		 <p>       经度: 107.535317        纬度: 26.305008        地址: 贵州省黔南布依族苗族        自治州都匀市贵州匀成建材商        砼混泥土砂石有限公司        时间: 2024-10-08 17:35:23        海拔: 884.8米        天气: 🌤️ 17~20°C 北风        备注: 长按水印编辑备注     </p> <p>评价人员与业主在+903m 平台现场照片</p>  <p>       经度: 107.536135        纬度: 26.306213        地址: 贵州省黔南布依族苗族        自治州都匀市柳英村        时间: 2024-10-08 18:00:16        海拔: 896.1米        天气: 🌤️ 17~20°C 北风        备注: 长按水印编辑备注     </p> <p>评价人员与业主在+899m 平台现场照片</p>
<p>安全评价 项目简介</p>	<p>都匀市文兴弃土场位于都匀市沙包堡办事处黄丰村煤坳坡，距市中心 12 公里，地理坐标：东经 107° 32' 1"~107° 32' 17"，北纬 26° 18' 14"~26° 18' 24"，南东侧有毛尖大道东段经过，交通便利。</p> <p>根据现场勘查，文兴弃土场东北面有一村庄（柳英村），西面为匀成商混站及其采石场，东面有一电力铁塔，红线内建有黄莺村鑫犇牛肉养殖基地。目前，文兴弃土场堆置了四级大平台，其标高分别为+915m（宽约 103m）、+903m（宽约 39m）、+899m（宽约 58m）、+877m 平台（宽约 45m）。弃土场内台阶共有 10 个，台阶高度 3~10m，台阶坡度 20~35°，边坡预留马道宽 5m。</p>	
<p>评价项目其 他信息</p>		