

贵州昊华工程技术有限公司职业卫生技术报告公开信息

用人单位（建设单位）名称	兴义市雄伟塑业有限公司	用人单位（建设单位）地址	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市清水河镇联丰村六组	用人单位（建设单位）联系人	肖艳
技术服务项目名称	兴义市雄伟塑业有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	技术服务类型	定期检测	报告编号	GZHHZW-检-136(2024)
技术服务项目组人员	潘贵超、王鑫、游龙江、罗蔚			出具报告时间	2024.12.10
现场调查人员	潘贵超、万玉刚	现场调查时间	2024.9.21	建设单位（用人单位）陪同人	肖艳
现场采样及检测人员	潘贵超、万玉刚	现场采样时间	2024.9.27	建设单位（用人单位）陪同人	肖艳
现场调查合影照片					
现场采样及检测照片	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>2024.09.27</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>2024.09.27</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>2024.09.27</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>2024.09.27</p> </div> </div>				