

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-(黔)-011
项目名称	毕节市七星关区水箐镇凤山加油站安全现状评价		项目规模	
业务范围	化工	合同期限		2024. 11. 15-2025. 11. 15
项目类别	现状评价	报告提交时间		2025. 4. 20
安全评价项目组及 报告编写成员	评价师姓名	证书编号		专业
	吴仲举	CAWS530000230201035		电气自动化
	赵 敏	CAWS530000230300747		安全工程
	谭世春	1600000000301527		化学工程与工艺
报告审核人	周永全	S011053000110192003044		化学工程
过程控制负责人	杨胜云	1600000000301400		电气工程及自动化
技术负责人	罗 蔚	S011044000110191001016		火工及化工工艺
安全评价项目现场 开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	吴仲举、赵 敏	11 月 15 日到现场了解项目位置, 检查周边防火间距		
	现场勘验照片	(至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片, 见附页)		
安全评价项目简介	毕节市七星关区水箐镇凤山加油站成立于 2015 年 3 月 16 日。加油站位于贵州省毕节市七星关区水箐镇水箐村, 法定代表人: 吴元新。该加油站现有工作人员 2 人, 主要负责 1 人, 安全管理人员 1 人。 毕节市七星关区水箐镇凤山加油站设有卸油、加油油气回收系统, 高液位报警仪、双层罐渗漏检测系统、加油枪紧急拉断阀, 卸油防满溢自动切断阀。采用潜油式加油工艺, 设潜油泵式加油机 2 台; 设独立储罐区 SF 双层埋地油罐 2 个, 其中: 0#车用柴油油罐 40m3 一个, 92#汽油油罐 40m3 一个, 总容积为 80m3, 柴油折半计算后加油站总容积为 60m3。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 对加油站的等级划分, 毕节市七星关区水箐镇凤山加油站属于二级加油站。			
评价项目其他信息				

说明: 该表由报告编制人制作, 至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

现场勘验影像资料（项目组长专业必须与评价项目相符，除项目负责人外，项目组至少有两人到现场勘验；大中型、风险较大项目，尤其是此类现状评价，要请公司内部专家参与现场勘验；要在现场各主要地点勘验留影。）

评价师现场勘验留影

