

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	普定县中滢加油站安全现状评价		项目规模	二级加油站
业务范围	4. b	合同期限		2025. 4. 2-2025. 7. 1
项目类别	安全评价	报告提交时间		2025. 5. 26
安全评价项目 项目组及报告 编写成员	评价师姓名	证书编号		专业
	李治友	1600000000201087		火工及化工工艺
	赵 彪	1700000000301705		过程装备与控制工程
	何 梅	S011053000110193002354		电气工程及其自动化
	覃 丹	S011044000110192002696		冶金工程/安全
报告审核人	徐丽丹	S011053000110202001790		材料化学
技术负责人	罗 蔚	S011044000110191001016		火工及化工工艺
过程控制负责人	谭世春	1600000000315527		化学工程与工艺
安全评价项目 现场开展 工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	李治友、覃丹	2025. 4. 11 现场勘查		
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）		
安全评价项目简介	该加油站设 SF 埋地油罐 3 个，其中：50m ³ 0#柴油罐一个，50m ³ 92#汽油罐一个，50m ³ 95#汽油罐一个；加油站油罐储存总容积为 150m ³ 。柴油容积折半计算后，加油站总容积为 125m ³ 。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 对加油站的等级划分，本加油站为属于二级加油站。			
评价项目其他信息	主要经营的危险化学品为：汽油、柴油			

评价结论：

根据《中华人民共和国安全生产法》、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等国家有关法律、行政法规、部门规章和标准、规范、规程的要求，对普定县中滢加油站进行了定性、定量评价，评价结论为：普定县中滢加油站总体安全现状符合安全经营要求。



评价师现场照片（右到左，项目负责人李治友、加油站陪同人员、评价师覃丹）