

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司	资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	榕江县朗洞加油站安全现状评价报告	项目规模	三级加油站
业务范围	安全现状评价	合同期限	
项目类别	安全现状评价	报告提交时间	2025年2月
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号	职业资格证书等级
	彭建	S011053000110191001238	一级
	任欢欢	S011053000110202001940	二级
	何梅	S011053000110193002354	三级
	赵敏	CAWS530000230300747	三级
	梁晓容	CAWS530000230201048	二级
报告审核人	周永全	S011053000110192003044	二级
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016	一级
过程控制负责人	谭世春	1600000000301527	三级
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务	
	彭建、任欢欢		
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）	
安全评价项目简介	<p>本站为三级加油站，项目主要包括油罐区、加油区及办公区等。储油罐区位于加油站场地的西南角，距离站外公路相距 6.9m，储油罐埋地设置，人孔操作井设在油罐上方，通气管口设在埋地储油罐区；储油罐区内布置 2 个埋地卧式钢制油罐，距离站房最近的储油罐为汽油罐，与站房相距约 6.6m，油罐池边设置密闭卸油口，卸油口距离站房为 5.1m。</p>		

评价项目其他信息	本加油设卸油油气回收系统、加油油气回收系统，加油站卸油及加油工艺
----------	----------------------------------

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

现场勘验影像资料（项目组长专业必须与评价项目相符，除项目负责人外，项目组至少有两人到现场勘验；大中型、风险较大项目，尤其是此类现状评价，要请公司内部专家参与现场勘验；要在现场各主要地点勘验留影。）

