

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-(黔)-011
项目名称	黔西南州发展资源开发有限公司 安龙分公司安龙县万峰湖镇永和 白桥水泥配料用砂岩矿安全现状 评价		项目规模	40万吨/年
业务范围	安全评价	合同期限		2025年5月20日 —2025年8月22日
项目类别	安全现状评价	报告提交时间		2025年6月
安全评价项目 组及报告 编写成员	评价师姓名	证书编号		职业资格证书等级
	杨 创	CAWS530000230201036		二级
	赵 彪	1700000000301705		三级
	况 建	CAWS530000230200977		二级
	龙继伍	1700000000301769		三级
	何 梅	S011053000110193002354		三级
报告审核人	冯万能	1800000000201216		二级
技术负责人	李 利	S011053000110191001181		一级
过程控制负 责人	杨胜云	CAWS530000230201065		二级
安全评价项目 现场开展 工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	赵彪、杨创	2025年5月22日		
	现场勘验照片			
评价人员与企业管理人员在矿矿区工业场地门口照片				



评价人员与企业管理人员在 2#采点+1052m 装运平台



评价人员在 1#采点的+1068m 装运平台照片

<p>安全评价 项目简介</p>	<p>黔西南州发展资源开发有限公司安龙分公司于 2020 年 10 月 19 日在安龙县市场监督管理局登记成立，负责人彭永清，住所位于贵州省黔西南州安龙县万峰湖镇永和村。</p> <p>根据 2025 年 5 月 22 日的现场勘查，矿山按照开采设计方案，目前仅在一采区布置 2 个作业点（1#采点和 2#采点），采取自上而下台阶式开采，1#采点的北东侧正在对 +1076m 标高以上的表土和风化层进行削顶剥离，2#采点 +1054m 标高以上的表土和风化层已削顶剥离，1#采点和 2#采点均未形成安全平台和清扫平台。</p> <p>矿山现有 2 个现状作业点，位于一采区 1#采点的 +1076m 削顶平台、+1068m 装运平台以及一采区 2#采点的 +1052m 装运平台。</p> <p>矿山外部运输采用汽车运输，内部运输公路已建设完成，道路宽度符合设计要求，且能满足矿山开采要求。工业场地位于矿区南侧，场内设有 1 栋生产办公用房，包括生产值班室、矿山会议室及矿领导办公室室等、1 间应维修车间、生活污水处理站。</p>
<p>评价项目其 他信息</p>	