

## 贵州昊华工程技术有限公司职业卫生技术报告公开信息

用人单位(建设单位)名称	麻江县隆长加油站(普通合伙)	用人单位(建设单位)地址	麻江县金竹街道隆昌村320国道北侧	用人单位(建设单位)联系人	吴斌
技术服务项目名称	麻江县隆长加油站(普通合伙)职业病危害因素检测	技术服务类型	定期检测	报告编号	GZHHZW-检-073(2025)
技术服务项目组人员	高良辰、赵彪、罗蔚、王成			出具报告时间	2025.9.6
现场调查人员	高良辰、王成	现场调查时间	2025.7.8	建设单位(用人单位)陪同人	杨兴艳
现场采样及检测人员	高良辰、王成	现场采样时间	2025.7.23	建设单位(用人单位)陪同人	杨兴艳
现场调查合影照片					
现场采样及检测照片					