

## 贵州昊华工程技术有限公司职业卫生技术报告公开信息

用人单位（建设单位）名称	福泉市牛场镇三角坡商混有限责任公司	用人单位（建设单位）地址	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市牛场镇桂花村	用人单位（建设单位）联系人	余能华
技术服务项目名称	福泉市牛场镇三角坡商混有限责任公司职业病危害因素检测报告	技术服务类型	职业病危害因素检测	报告编号	GZHHZW-检-082 (2025)
技术服务项目组人员	田银银、龙治富、王鑫、罗蔚			出具报告时间	2025.9.5
现场调查人员	田银银、罗安	现场调查时间	2025.7.31	建设单位（用人单位）陪同人	余能华
现场采样及检测人员	田银银、龙治富	现场采样时间	2025.8.7	建设单位（用人单位）陪同人	余能华
现场调查合影照片					
(照片需要陪同人合影，照片规格约 5×7 居中)					



(至

少 2 张、照片规格约 5×7 居中)

现场采样及检测照片

