

## 安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	温州恒源混凝土有限公司 20 立方米撬装式柴油加油装置 安全现状评价		项目规模	
业务范围	安全评价	合同期限	2023 年 2 月到 2023 年 5 月	
项目类别	安全现状评价	报告提交时间	2023 年 12 月（经现场整改合格后出具报告）	
安全评价项目 项目组及报告 编写成员	评价师姓名	证书编号	职业资格证书等级	
	王林	1800000000201353	二级	
	杨霞	1700000000301706	三级	
	赵彪	1700000000301705	三级	
	杨胜云	1600000000301400	三级	
	周中福	S011053000110203001676	三级	
报告审核人	周永全	S011053000110192003044	二级	
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016	一级	
过程控制负责人	何梅	S011053000110193002354	三级	
安全评价项目 现场开展 工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	王林、杨霞	2023. 9. 12		
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）		
安全评价项目简介	该企业位于浙江省温州市瓯海区潘桥街道仙门村鹿顺物流园内（1幢 18 号），主要出入口位于西东面宁河路上。厂区内设存储仓库、办公室、生产区、柴油加注区等。			

	<p>本项目撬装式加油装置布置在厂区西北位置，东面为生产车间，南面为空地，西面为细石堆，北面为空地。</p>
评价项目其他信息	<p>该加油点油品储存在撬装式加油装置用储罐，设置在室外。为了防止挥发而造成的火灾爆炸事故，油罐车卸油时采用密闭式卸油。油罐设有通气管，通气管口安装有阻火器以防止火星从管口进入油罐而造成火灾事故；为了实时监控油罐内液面高度，采用带高低液位报警功能的液位计。</p>

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。





安全评价师：王林 、杨霞