

贵州昊华工程技术有限公司职业卫生技术报告公开信息

用人单位（建设单位）名称	中节能福泉太阳能科技有限公司	用人单位（建设单位）地址	贵州省福泉市牛场镇	用人单位（建设单位）联系人	杜才超
技术服务项目名称	中节能福泉太阳能科技有限公司福泉市道坪农业光伏电站项目 220kV 送出线路工程职业病危害控制效果评价报告	技术服务类型	职业病危害现状评价	报告编号	GZHH2025061
技术服务项目组人员	潘贵超、王鑫、游龙江、罗蔚			出具报告时间	2025.10.10
现场调查人员	潘贵超、万玉刚	现场调查时间	2025.8.28	建设单位（用人单位）陪同人	向毕金
现场采样及检测人员	潘贵超、万玉刚	现场采样时间	2025.5.9.1	建设单位（用人单位）陪同人	向毕金
现场调查合影照片					
现场采样及检测照片	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p style="color: red; font-size: small;">2025.09.01</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p style="color: red; font-size: small;">2025.09.01</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <p style="color: red; font-size: small;">2025.09.01</p> </div>				