

贵州昊华工程技术有限公司职业卫生技术报告公开信息

用人单位（建设单位）名称	贵州新东朋实业有限公司	用人单位（建设单位）地址	贵州省黔南州福泉市道坪镇英坪村袍木山	用人单位（建设单位）联系人	李泽东
技术服务项目名称	贵州新东朋实业有限公司职业病危害因素检测报告	技术服务类型	职业病危害因素检测	报告编号	GZHHZW-检-087 (2025)
技术服务项目组人员	田银银、罗安、王鑫、罗蔚			出具报告时间	2025.10.20
现场调查人员	田银银、龙治富	现场调查时间	2025.9.5	建设单位（用人单位）陪同人	帅幸松
现场采样及检测人员	田银银、罗安	现场采样时间	2025.9.20	建设单位（用人单位）陪同人	帅幸松
现场调查合影照片					
(照片需要陪同人合影，照片规格约 5×7 居中)					



现场采样及检测照片



(至少 2 张、照片规格约 5×7 居中)