

## 安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	贵州思南西南水泥有限公司孙家坝镇野猪池水泥用石灰岩矿安全现状评价		项目规模	120.00 万吨/年
业务范围	安全评价	合同期限		2025 年 6 月 1 日—2025 年 12 月 1 日
项目类别	安全现状评价	报告提交时间		2025 年 9 月
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号		职业资格证书等级
	冯万能	1800000000201216		二级
	李泽志	1200000000300696		三级
	杨 创	CAWS530000230201036		二级
	何 梅	S011053000110193002354		三级
	赵 彪	1700000000301705		三级
报告审核人	秦南芳	S011053000110192002964		二级
技术负责人	李 利	S011053000110191001181		一级
过程控制负责人	杨胜云	CAWS530000230201065		二级
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	冯万能、李泽志	2025 年 6 月 13 日		
	现场勘验照片	 <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">             经度: 108.258432              纬度: 27.892051              坐标系: WGS84坐标系              地址: 贵州省铜仁市思南县211              国道贵州凯丰新材料有限公司              时间: 2025-06-13 17:45:59              海拔: 479.3米              天气: 🌤️ 33 ~ 33°C 东风              备注: 长按水印编辑备注         </p>		
评价人员与承包单位人员在水泥厂门口现场照片				



评价人员与企业人员在+646m 生产平台现场照片



评价人员与承包单位人员在+634m 生产平台现场照片

安全评价  
项目简介

贵州思南西南水泥有限公司于 2008 年 06 月 18 日在思南县市场监督管理局登记成立，法定代表人刘小海，住所位于贵州省铜仁市思南县邵家桥镇全江村灯油坝。

矿山自上而下台阶式开采，严格按照初步设计和安全设施设计进行开采。目前，矿山共形成 4 个平台，分别为+654m 平台、+642m 生产平台、+630m 铲装平台以及+622m 生产平台，尚未形成安全平台、清扫平台和最终边坡。矿山的现状作业点位于+642m 生产平台和

	<p>+630m 铲装平台以及+622m 生产平台。各台阶的高度、宽度及坡面角的尺寸参数均符合设计要求，即台阶高度不大于 12m，台阶坡面角不大于 70°，边坡较稳定。</p> <p>矿山外部运输采用带式输送机运输，内运输公路采用 III 级矿山道路，道路宽度符合设计要求，且能满足矿山开采要求。工业场地位于矿区 5 号拐点西北侧 50m 左右、标高+554m 处。工业场地内包括大破电气室、员工休息室、应急物资库以及卸料平台等。</p>
评价项目其他信息	