

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司	资质证书号	APJ-（黔）-011
项目名称	师宗煤焦化工有限公司污水处理站臭气处理改造项目	项目规模	/
业务范围	安全评价	合同期限	2025年01月至2025年06月
项目类别	安全现状评价	报告提交时间	2025年06月
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号	职业资格证书等级
	谭龙梅	S011032000110202000966	二级
	覃丹	S011044000110192002696	二级
	杨胜云	CAWS530000230201065	二级
	周中福	S011053000110203001676	三级
报告审核人	徐丽丹	S011053000110202001790	二级
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016	一级
过程控制负责人	何梅	S011053000110193002354	三级
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务	
	谭龙梅、覃丹	2025.02.15	
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）	
安全评价项目简介	<p>项目位于云南省曲靖市师宗县矣腊工业园区，厂址距师宗县城约12km，距竹基镇约5km，距陆良县城70km，距曲靖市135km，西距昆明市188km，东距罗平县45km，南距泸西县50km，距南昆铁路师宗火车站12km，距师宗至罗平公路（324国道）0.2km，交通运输方便快捷。公司四周设有实体围墙与外界隔开。本项目位于师宗煤焦化工有限公司厂区西南面。厂区北面为山丘，西面为农田，南面为防洪沟和农田，东面为一洗煤厂（已停用）及制砖厂（师宗星达星陶瓷有限责任公司），其外墙距离厂区外墙约340m；公司周边100m范围内无名胜</p>		

	古迹、无自然保护区、学校等敏感场所。项目新建废气收集系统、碱洗塔、水洗塔、生物除臭系统、活性炭吸附系统、排放系统及配套电气仪表控制系统。对师宗煤焦化工有限公司污水处理站各处理单元在生产处理过程中产生的恶臭物质为主的有机废气进行收集和处理，最终达标排放。
评价项目其他信息	

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

现场勘验影像资料（项目组长专业必须与评价项目相符，除项目负责人外，项目组至少有两人到现场勘验；大中型、风险较大项目，尤其是此类现状评价，要请公司内部专家参与现场勘验；要在现场各主要地点勘验留影。）

