

贵州昊华工程技术有限公司职业卫生技术报告公开信息

用人单位（建设单位）名称	岑巩县大有加油站	用人单位（建设单位）地址	贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县大有	用人单位（建设单位）联系人	张琼
技术服务项目名称	岑巩县大有加油站职业病危害因素检测	技术服务类型	职业病危害因素检测	报告编号	GZHHZW-检-162（2025）
技术服务项目组人员	龙治富、王鑫、罗蔚			出具报告时间	2025.12.29
现场调查人员	龙治富、陈建蓉	现场调查时间	2025.12.13	建设单位（用人单位）陪同人	张琼
现场采样及检测人员	龙治富、陈建蓉	现场采样时间	2025.12.16	建设单位（用人单位）陪同人	张琼
现场调查合影照片					
现场采样及检测照片					