

## 贵州昊华工程技术有限公司职业卫生技术报告公开信息

用人单位（建设单位）名称	岑巩县天马加油站	用人单位（建设单位）地址	贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县天马镇天马村万家塘组郭家湾	用人单位（建设单位）联系人	代廷见
技术服务项目名称	岑巩县天马加油站职业病危害因素检测	技术服务类型	职业病危害因素检测	报告编号	GZHHZW-检-163 (2025)
技术服务项目组人员	龙治富、王鑫、罗蔚			出具报告时间	2025.12.29
现场调查人员	龙治富、陈建蓉	现场调查时间	2025.12.13	建设单位（用人单位）陪同人	代廷见
现场采样及检测人员	龙治富、陈建蓉	现场采样时间	2025.12.16	建设单位（用人单位）陪同人	代廷见
现场调查合影照片					
现场采样及检测照片					