

## 贵州昊华工程技术有限公司职业卫生技术报告公开信息

<b>用人单位（建设单位）名称</b>	贵州炬能轨道交通有限公司	<b>用人单位（建设单位）地址</b>	都匀市绿茵湖街道绿茵湖村都匀构件厂	<b>用人单位（建设单位）联系人</b>	周浩
<b>技术服务项目名称</b>	贵州炬能轨道交通有限公司职业病危害因素检测报告	<b>技术服务类型</b>	职业病危害因素检测	<b>报告编号</b>	GZHHZW-检-009 (2026)
<b>技术服务项目组人员</b>	田银银、赵彪、王鑫、罗蔚			<b>出具报告时间</b>	2026.2.10
<b>现场调查人员</b>	田银银、赵彪	<b>现场调查时间</b>	2026.1.28	<b>建设单位（用人单位）陪同人</b>	周浩
<b>现场采样及检测人员</b>	田银银、赵彪	<b>现场采样时间</b>	2026.2.2	<b>建设单位（用人单位）陪同人</b>	周浩
<b>现场调查合影照片</b>					
	(照片需要陪同人合影，照片规格约 5×7 居中)				



现场采样及检测照片



(至少 2 张、照片规格约 5×7 居中)