

## 贵州昊华工程技术有限公司职业卫生技术报告公开信息

用人单位（建设单位）名称	纳雍县恒弛石化有限责任公司	用人单位（建设单位）地址	贵州省毕节市纳雍县珙桐街道珙桐大道	用人单位（建设单位）联系人	余金闪
技术服务项目名称	纳雍县恒弛石化加油站建设项目	技术服务类型	职业病危害控制效果评价报告	报告编号	GZHH2026008
技术服务项目组人员	龙继伍、陈建蓉、龙治富、罗蔚			出具报告时间	2026.2.11
现场调查人员	龙继伍、陈建蓉	现场调查时间	2026.1.9	建设单位（用人单位）陪同人	余金闪
现场采样及检测人员	龙继伍、陈建蓉	现场采样时间	2026.1.16-18	建设单位（用人单位）陪同人	余金闪
现场调查合影照片					
现场采样及检测照片					